

CENÍK PRÁCE od 1. 10. 2019

KÓD	NÁZEV	CENA bez DPH za 1 kolo	CENA bez DPH za sadu 4 kol
SP100	KOMPLETNÍ MONTÁŽ 1 PNEU - plechové disky - přezutí, montáž a demontáž z osy, vyvážení, včetně nového gumového ventilu	250,-	1000,-
SP110	Dtto bez montáže a demontáže na osu	200,-	800,-
SP120	Převážení 1 plechového osobního kola	100,-	400,-
SP200	KOMPLETNÍ MONTÁŽ 1 PNEU - Alu disky do 19" a dodávky nebo Offroad (plech. disky), vyvážení, montáž a demontáž z osy, včetně nového chromového ventilu	300,-	1200,-
SP210	Dtto bez montáže a demontáže na osu	250,-	1000,-
SP220	Převážení 1 litého kola do 19", nebo dodávky	150,-	600,-
SP300	KOMPLETNÍ MONTÁŽ 1 PNEU - Alu disky od 20" a všechny Runflat - přezutí, montáž a demontáž z osy, vyvážení, včetně nového chromového ventilu	400,-	1600,-
SP310	dtto bez montáže a demontáže	300,-	1200,-
SP320	Převážení 1 litého kola od 20"	200,-	800,-
SP500	Demontáž a montáž na vůz 1 kola - všechny disky osobní do 19"	75,-	300,-
SP520	Demontáž a montáž na vůz 1 kola - všechny disky od 20" a dodávky	100,-	400,-
SP001	Umytí 1 kola v myčce	50,-	200,-
SP000	Pneumix	50,-	200,-
SM200	Montáž rozšiřovací podložky, včetně vyčištění náboje kola, montáž a demontáž kola z osy	200,-	800,-
TPMS1	Montáž senzoru TPMS do disku	100,-	400,-
TPMS2	Programování senzoru TPMS, včetně spárování s vozidlem a kontroly funkčnosti	150,-	600,-
TPMS3	Programování senzoru TPMS	50,-	200,-
US140	Uskladnění sady kol nebo pneu (4 ks) za kalendářní měsíc		100,-
US141	Kontrola stavu uskladněných kompletních kol včetně mytí a převážení		300,-
SP006	Oprava pneu - záplatou, nýt, CT	200,-	

KÓD	NÁZEV	CENA bez DPH
SM600	Mechanická práce 1/4 hod.	200,-
SK250	Plnění klimatizace. Odsátí, vyčištění a naplnění media, promazání media, vizuální kontrola funkčnosti (v případě doplnění media R134a účtujeme 1 gram za 2,- Kč)	1000,-
SG260	Zaměření geometrie kol, vytisknutí protokolu (seřízení účtujeme hodinovou sazbou)	800,-
SD450	Jízdné - oprava u zákazníka nebo na cestě - cena za 1 km	10,-
SD460	Čas strávený na cestě 1/4 hod.	100,-
SD470	Pick up servis	200,-
SM400	Zjištění závady diagnostikou BOSCH	600,-
SS100	Oprava praskliny čelního skla	1000,-